

Datum	01.06.2023
Kunden-/ Liegenchaftsnummer	01-029-24
Betreiber / Aufstellungsort der Anlage	



Bescheinigung über die Heizungsprüfung

nach § 2 der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV).

Ergebnis der Heizungsüberprüfung


Anlagenbezeichnung / Aufstellort: Viessmann Vitogas 100

- Ja**, die technischen Anlagenparameter sind optimiert
- Nein**, die technischen Parameter sind nicht optimiert.
- Es wird folgender Optimierungsbedarf festgestellt ¹
 - Absenkung der Vorlauftemperatur oder Optimierung der Heizkurve (bei groben Fehleinstellungen)
 - Aktivierung der Nachtabsenkung, Nachtabschaltung oder andere, zum Nutzungsprofil sowie zu der Umgebungstemperatur passende Absenkungen oder Abschaltungen der Heizungsanlage
 - Information des Betreibers, insbesondere zu Sommerabschaltung, Urlaubsabsenkungen, Anwesenheitssteuerungen
 - Optimierung des Zirkulationsbetriebs unter Berücksichtigung geltender Regelungen zum Gesundheitsschutz
 - Absenkung der Warmwassertemperaturen unter Berücksichtigung geltender Regelungen zum Gesundheitsschutz
 - Absenkung der Heizgrenztemperatur, um die Heizperiode und -tage zu verringern Information des Gebäudeeigentümers oder Nutzers über weitergehende Einsparmaßnahmen
- Die Heizung ist hydraulisch abgeglichen. ²
- Die Heizung ist hydraulisch abzugleichen
- Wir empfehlen die Heizung hydraulisch abzugleichen
- Die im Heizsystem eingesetzte(n) Heizungspumpe(n) ist/sind effizient. ³
- Die im Heizsystem eingesetzte(n) Heizungspumpe(n) ist/sind nicht effizient:
- Rohrleitungen und Armaturen des Heizsystems sind gedämmt. ⁴
- An Rohrleitungen und Armaturen sollten Dämmmaßnahmen durchgeführt werden.
- An Rohrleitungen und Armaturen müssen Dämmmaßnahmen durchgeführt werden.
- Anpassung der Nennwärmeleistung an den Wärmebedarf empfohlen.
- Es besteht Optimierungsbedarf. Bitte veranlassen Sie die notwendigen Maßnahmen**

01.06.2023

Datum/Unterschrift

¹ Mögliche negative Auswirkungen auf die Bausubstanz des Gebäudes sind zu berücksichtigen.
² Die Prüfung erfolgt visuell oder durch Nachweis des bereits durchgeführten hydraulischen Abgleichs.
³ Die Prüfung erfolgt visuell.
⁴ Die Prüfung erfolgt visuell, jedoch nicht auf Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorgaben zu Dämmstärken.



Datum	01.06.2023
Kunden-/ Liegenschaftsnummer	01-029-24
Betreiber / Aufstellungsort der Anlage	



EFFIZIENZ.CHECK

Prüfung nach §2 EnSimiMaV

Gebäudedaten

Gebäudeart

- Wohngebäude: Einfamilienhaus Zweifamilienhaus Mehrfamilienhaus, Anz. Wohneinheiten: 1
- Nicht Wohngebäude: Nettogrundfläche, beheizt:

Baujahr Gebäude: 1993 Sanierungsstand: Wohnfläche: 130

Hersteller/Typ Heizung: Viessmann Vitogas 100

NWL Heizung: 18 Warmwasser Gas Öl Fest

Brennstoff/Verbrauch:

Bemerkung:

Heizungsregelung:

01.00	Regelung vorhanden	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
01.01	Regelung funktionsfähig	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
01.02	Energiesparende Anpassungen wurden vorgenommen	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
01.03	Zeit / Temperatur vorhanden (witterungsgeführt)	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
01.04	Heizkurve vorhanden / Eingestellt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/> k.A. <input type="checkbox"/>

01 Bewertung Optimierter Zustand 1 2 3

Hydraulischer Abgleich:

Heizkreis: Fußbodenheizung

02.00	Pflicht:	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
02.01	hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
02.03.01	Verteilung	alt	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
02.03.02	Verteilung	regelbar (Volumenstrom)	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
02.03.03	Verteilung	smart / digital	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

02 Bewertung Fußbodenheizung Optimierter Zustand 1 2 3